



UHU POR

Kontaktklebstoff für Hartschaumstoffe (XPS/EPS)
Anleitung und Sicherheitshinweise · 50 ml / 40 g



GEFAHR - Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar. Vor Gebrauch die Sicherheitshinweise in Kapitel 1 lesen und die Anleitung aufbewahren.

Inhalt

1. Sicherheitshinweise

- 1.1 Gefahrenkennzeichnung
- 1.2 Sicheres Arbeiten
- 1.3 Erste Hilfe
- 1.4 Brand und ausgelaufener Klebstoff

2. Produktbeschreibung

- 2.1 Verwendungszweck und Eigenschaften
- 2.2 Technische Daten

3. Anwendung

- 3.1 Vorbereitung
- 3.2 Klebevorgang
- 3.3 Nach Abschluss der Arbeiten

4. Lagerung

5. Informationen für den EU- und den tschechischen Markt

- 5.1 Hersteller, Importeur und Verkäufer
- 5.2 Produktkennzeichnung und Sicherheitsdatenblatt
- 5.3 Entsorgung von Klebstoffresten und Verpackung

6. Gewährleistung und Rechte aus mangelhafter Leistung

1. Sicherheitshinweise

Das Produkt ist ein Gemisch, das nach der Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 (CLP) als **gefährlich** eingestuft ist. Das Produkt ist für Personen ab 14 Jahren bestimmt.

1.1 Gefahrenkennzeichnung



GHS02 entzündbar · GHS07 reizend ·
GHS09 umweltgefährlich

Signalwort: GEFAHR

Enthält: Kohlenwasserstoffe, C7, n-Alkane, Isoalkane, cyclische.

Satz	Bedeutung
H225	Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar.
H315	Verursacht Hautreizungen.
H336	Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen.
H411	Giftig für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.
EUH208	Enthält Zink-bis(dibutyldithiocarbamat). Kann allergische Reaktionen hervorrufen.
P101	Ist ärztlicher Rat erforderlich, Verpackung oder Kennzeichnungsetikett des Produkts bereithalten.
P102	Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen.
P210	Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen sowie anderen Zündquellenarten fernhalten. Nicht rauchen.
P261	Einatmen von Dampf vermeiden.
P302+P352	BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser waschen.
P501	Inhalt/Behälter gemäß den nationalen Vorschriften der Entsorgung zuführen.

1.2 Sicheres Arbeiten

- Verwenden Sie den Klebstoff **außerhalb der Reichweite von Kindern**.
- Arbeiten Sie nur im Freien oder in einem **gut belüfteten Raum** und atmen Sie die Dämpfe nicht ein. Lösemitteldämpfe sind schwerer als Luft, sammeln sich vor allem in Bodennähe an und können mit Luft ein explosionsfähiges Gemisch bilden.
- In der Nähe dürfen sich keine offenen Flammen, Funken, heißen Oberflächen oder anderen Zündquellen befinden. Rauchen Sie während der Arbeit nicht.

- Vermeiden Sie den Kontakt mit Haut und Augen. Tragen Sie gegen das Produkt beständige **Schutzhandschuhe** und eine **Schutzbrille**.
- Essen, trinken und rauchen Sie während der Arbeit nicht. Waschen Sie nach der Arbeit und vor Pausen gründlich die Hände.
- Verunreinigte Kleidung ausziehen und vor erneutem Tragen waschen.
- Verwenden Sie den Klebstoff nur für den in Kapitel 2.1 beschriebenen Zweck.

1.3 Erste Hilfe

Achten Sie auf Ihre eigene Sicherheit. Bei gesundheitlichen Beschwerden oder im Zweifelsfall suchen Sie einen Arzt auf und zeigen Sie ihm die Verpackung oder das Etikett des Produkts.

Nach Einatmen: Exposition beenden, die betroffene Person an die frische Luft bringen und vor Unterkühlung schützen. Bei anhaltender Reizung, Atemnot oder anderen Beschwerden ärztliche Hilfe holen.

Nach Hautkontakt: verunreinigte Kleidung ausziehen und die betroffene Stelle mit viel Wasser oder mit Seife waschen. Bei anhaltender Hautreizung einen Arzt aufsuchen.

Nach Augenkontakt: sofort mindestens 10 Minuten lang bei geöffneten Lidern mit fließendem Wasser ausspülen und Kontaktlinsen entfernen. Ärztliche Hilfe in Anspruch nehmen.

Nach Verschlucken: den Mund mit Wasser ausspülen und 2-5 dl Wasser zu trinken geben. Bei gesundheitlichen Beschwerden ärztliche Hilfe holen.

Bei Bewusstlosigkeit: die Person in die stabile Seitenlage bringen und die Atemwege freihalten. Niemals Erbrechen herbeiführen. Den Rettungsdienst rufen.

Toxikologisches Informationszentrum Prag (24 h): +420 224 919 293, +420 224 915 402

1.4 Brand und ausgelaufener Klebstoff

- **Geeignete Löschmittel:** alkoholbeständiger Schaum, Kohlendioxid, Löschpulver, Wassersprühstrahl oder Wasserdampf. **Ungeeignet:** Wasservollstrahl.
- Bei der Verbrennung entstehen Kohlenmonoxid, Kohlendioxid und weitere giftige Gase – atmen Sie diese nicht ein.
- Ausgelaufener Klebstoff: Zündquellen entfernen, für Belüftung sorgen, mit nicht brennbarem Material (Sand, Kieselgur) aufnehmen, in einem verschließbaren Behälter sammeln und gemäß Kapitel 5.3 entsorgen. Stelle mit Wasser reinigen, keine Lösemittel verwenden.
- Der Klebstoff darf nicht in die Kanalisation oder in Gewässer gelangen.

2. Produktbeschreibung

2.1 Verwendungszweck und Eigenschaften

UHU POR ist ein klarer Spezial-Kontaktklebstoff zum Verkleben von **Hartschaumstoffen (XPS/EPS)**, z. B. expandiertem Polystyrol oder Depron®-Platten. Er eignet sich auch zum Verkleben von Hartschaumstoffen mit Holz, Metall, Gips, Keramik, Papier, Textilien und Kunststoffen.

- die Verklebung ist elastisch und alterungsbeständig,
- der Klebstoff ist wasserfest,
- die Klebkraft hängt vom Anpressdruck ab, nicht von der Aushärtezeit,
- **nicht geeignet** zum Verkleben von Polyethylen (PE) und Polypropylen (PP).

2.2 Technische Daten

Typ	lösemittelhaltiger Kontaktklebstoff
Verpackung	Aluminiumtube, 50 ml / 40 g
Artikelnummer des Herstellers	9741
UFI	93XF-N8EU-Y95W-9HDW
Dichte	0,805 g/cm ³ bei 20 °C
Viskosität (dynamisch)	8000 mPa·s bei 20 °C
Flammpunkt	–4 °C
Gehalt an organischen Lösemitteln (VOC)	69,2 %
Nichtflüchtige Bestandteile (Feststoffgehalt)	30,8 % (Volumenanteil)
Abluftzeit (offene Zeit)	ca. 10 Minuten
Temperaturbeständigkeit der Verklebung	–30 °C bis +70 °C
Lagertemperatur	10 °C bis 20 °C

3. Anwendung

3.1 Vorbereitung

- Arbeiten Sie im Freien oder in einem gut belüfteten Raum, fern von Zündquellen (Kapitel 1.2). Legen Sie Schutzhandschuhe und Schutzbrille bereit.
- Die zu verklebenden Teile müssen **sauber, trocken und fettfrei** sein.
- Passen Sie die Teile vor dem Verkleben probeweise an und markieren Sie ihre Lage zueinander – nach dem Zusammenpressen lässt sie sich nicht mehr korrigieren.
- Wenn Sie ein Material verkleben, mit dem Sie keine Erfahrung haben (unbekannter Schaumstoff, lackierte oder bedruckte Oberfläche), testen Sie den Klebstoff zuerst an einem Reststück oder an einer verdeckten Stelle.

3.2 Klebevorgang

- ① Tragen Sie den Klebstoff auf **beide** zu verklebenden Flächen auf.
- ② Lassen Sie den Klebstoff ca. **10 Minuten** ablüften, bis er sich trocken anfühlt.
- ③ Fügen Sie die Teile passgenau zusammen und **pressen Sie sie kräftig an**. Die Klebkraft hängt vom Anpressdruck ab, nicht von der Aushärtezeit.

❖ **Nach dem Zusammenpressen lässt sich die Lage der Teile nicht mehr korrigieren!**

3.3 Nach Abschluss der Arbeiten

- Verschließen Sie die Tube sofort wieder fest.
- Waschen Sie Klebstoff mit viel Wasser oder mit Seife von der Haut ab. Waschen Sie sich nach der Arbeit gründlich die Hände.
- Lüften Sie den Raum gut durch.

4. Lagerung

- In einem dicht verschlossenen Behälter an einem kühlen, trockenen und gut belüfteten Ort bei einer Temperatur von **10 °C bis 20 °C** lagern.
- Vor Sonnenlicht, Hitze, Flammen, Funken und Frost schützen.
- Unter Verschluss und außerhalb der Reichweite von Kindern aufbewahren.
- Nicht zusammen mit starken Säuren, Laugen und Oxidationsmitteln lagern.

5. Informationen für den EU- und den tschechischen Markt

Die Vorschriften der Europäischen Union gelten in allen Mitgliedstaaten, die nationalen Vorschriften unterscheiden sich jedoch von Land zu Land. Die Angaben in den Kapiteln 5 und 6 beschreiben die Rechtslage in der Tschechischen Republik. Wenn Sie das Produkt in einem anderen Land verwenden, sind die Vorschriften des Landes maßgebend, in dem Sie es verwenden.

5.1 Hersteller, Importeur und Verkäufer

Hersteller	UHU GmbH & Co. KG
Anschrift	Herrmannstraße 7, 77815 Bühl (Baden), Deutschland
E-Mail	info@uhu.boltongroup.de
Telefon	+49 7223 284 0
Importeur und Alleinvertreter für die Tschechische Republik	Z - TRADE s.r.o.
Identifikationsnummer (IČO)	455 37 143
USt-IdNr. (DIČ)	CZ45537143
Anschrift	třída Soukenická 93, 550 01 Broumov, Tschechische Republik
E-Mail	ztrade@ztrade.cz
Telefon	+420 491 523 911
Website	www.ztrade.cz
Verkäufer	Rotorama, s.r.o.
Identifikationsnummer (IČO)	051 57 692
Sitz	Okrajová 1351, 674 01 Třebíč, Tschechische Republik
E-Mail	info@rotorama.cz
Telefon	+420 252 252 098
Website	www.rotorama.de

5.2 Produktkennzeichnung und Sicherheitsdatenblatt

- Das Produkt ist gemäß der Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 des Europäischen Parlaments und des Rates (CLP) eingestuft, gekennzeichnet und verpackt.
- **Produktidentifikation:** UHU Por, Artikelnummer des Herstellers 9741, eindeutiger Rezepturidentifikator **UFI 93XF-N8EU-Y95W-9HDW**. Geben Sie bei einem Anruf beim Giftinformationszentrum den UFI-Code von der

Verpackung an.

- Die Verpackung trägt ein tastbares Warnzeichen für Sehbehinderte.
- Das **Sicherheitsdatenblatt** gemäß der Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 (REACH) in der Fassung der Verordnung (EU) 2020/878 der Kommission ist beim Importeur und auf Anfrage beim Verkäufer unter info@rotorama.cz erhältlich.

5.3 Entsorgung von Klebstoffresten und Verpackung

- Entsorgen Sie Klebstoffreste oder eine Tube mit Klebstoffresten **nicht über den Restmüll** und gießen Sie sie nicht in den Abfluss.
- Geben Sie unverbrauchten Klebstoff und nicht vollständig entleerte Tuben als **gefährlichen Abfall** ab, z. B. bei einer kommunalen Sammelstelle. Abfallschlüssel: 08 04 09* – Klebstoff- und Dichtmassenabfälle, die organische Lösemittel oder andere gefährliche Stoffe enthalten.
- Eine vollständig entleerte und gereinigte Tube kann als Verpackung aus Metall (15 01 04) verwertet werden.
- In der Tschechischen Republik ist die Abfallwirtschaft durch das Gesetz Nr. 541/2020 Slg., über Abfälle, geregelt.

6. Gewährleistung und Rechte aus mangelhafter Leistung

Die Rechte und Pflichten der Vertragsparteien richten sich nach tschechischem Recht, insbesondere nach dem Gesetz Nr. 89/2012 Slg., Bürgerliches Gesetzbuch (Tschechische Republik), und dem Gesetz Nr. 634/1992 Slg., über den Verbraucherschutz (Tschechische Republik).

- Der Verkäufer haftet gegenüber dem Käufer dafür, dass das Produkt bei der Übernahme frei von Mängeln ist. Ist der Käufer Verbraucher, kann ein Mangel **innerhalb von zwei Jahren nach Übernahme** des Produkts gerügt werden (§ 2165 des Bürgerlichen Gesetzbuchs).
- Tritt ein Mangel innerhalb **eines Jahres** nach der Übernahme auf, so gilt das Produkt als bereits bei der Übernahme mangelhaft (§ 2161 Abs. 5 des Bürgerlichen Gesetzbuchs).
- Beim Kauf über das Internet hat der Verbraucher das Recht, **innerhalb von 14 Tagen** nach Erhalt der Ware ohne Angabe von Gründen **vom Vertrag zurückzutreten** (§ 1829 des Bürgerlichen Gesetzbuchs).
- Reklamationen sind bei dem Händler geltend zu machen, bei dem Sie das Produkt erworben haben. Die Kontaktdaten des Herstellers, des Importeurs und des Verkäufers finden Sie in Kapitel 5.1.
- Die zuständige Stelle für die außergerichtliche Beilegung von Verbraucherstreitigkeiten ist die **Tschechische Handelsinspektion (Česká obchodní inspekce)**, Štěpánská 796/44, 110 00 Praha 1, www.coi.cz.